

Talousarvioehdotukset kiinteistöön liittyen vuodelle 2027:

Koulukiinteistö ja opetustilat: - Sähkölukot kaikkiin ulko-oviin, erit. koulun liikuntasalin ulko-oveen iltakäyttäjää varten. - Henkilöstöhuoneen vieressä olevaan wc-tilaan tarvitaan pieni seinäpatteri. Talvella, kovilla pakkasilla wc:ssä todella kylmä → myös putkistojen jäätymisvaara. - Lukollinen häkkivarasto / kaapistoja liikuntasalin ”yläkerran” välinevarastoon. - Oppilaiden pukuhuonetiloissa kaikuu. Terveystarkastuksen valvontasuunnitelman mukaisessa tarkastusraportissa maininta pukuhuonetilojen akustiikan parantamisesta, jotta tilojen kaikuisuus vähenee.	Ajoitus:
Muut kiinteistöt (ulkorakennukset):	Ajoitus:
Koulun ympäristö- ja piha-alueet: - Pulkkamäen alapuolella oleva valopylväs tulisi poistaa /siirtää. Aiheuttaa vaaratilanteita, kun oppilaat laskevat mäkeä. - Valopylvään tilalle esim. liiketunnistimella toimiva valo koulun ulkoseinään. - Ulkorakennuksen pätyyn valopylväs tai liiketunnistimella toimiva valo rakennuksen ulkoseinään oppilaiden pyörätelineiden läheisyyteen.	Ajoitus:
Liikenne- ja muu turvallisuus:	Ajoitus:

Talousarvioehdotukset kiinteistöön liittyen taloussuunnitelmakaudelle 2028–2030:

- Liikuntasalin näyttämötilan eteen tarvitaan sähköisesti toimiva laskosseinä.
- Luokkatilojen pintojen päivitys sekä kaapistojen uusiminen / lisääminen, erityisesti lukollisille kaapeille tarvetta.
- Sähkölukot kaikkiin ulko-oviin, erit. koulun liikuntasalin ulko-oveen iltakäyttäjää varten.
- Huonokuntoisen ulkorakennuksen purku? → Tilalle esim. parakki ryhmistä ja ap/ip-kerhoa varten.

Talousarvioehdotukset kiinteistöön liittyen vuodelle 2027:

Koulukiinteistö ja opetustilat:	Ajoitus:
Muut kiinteistöt (ulkorakennukset):	Ajoitus:
Koulun ympäristö- ja piha-alueet:	Ajoitus:
Liikenne- ja muu turvallisuus:	Ajoitus:

Talousarvioehdotukset kiinteistöön liittyen taloussuunnitelmakaudelle 2028-2030:

Takapihan kentän salaojitus ja päällysteen vaihtaminen tekonurmeksi ja alueen aitaus.

Talousarvioehdotukset kiinteistöön liittyen vuodelle 2027:

Koulukiinteistö ja opetustilat: Lapijoen koulun saneeraus-suunnittelu (Ruokalarakennuksen tilalle uusi kaksikerroksinen esteetön uudisrakennus ja nykyisen koulurakennuksen kunnostus) Perustelu: Nykyinen koulurakennus on 130 v vanha, tilat epäkäytännölliset, välikattorakenteet painuneet, öljylämmitysjärjestelmä uusittava lähitulevaisuudessa (Hinku-kunta), esteettömyyttä ei ole huomioitu. Wc-tilat ajanmukaistettava. Ap/ip-kerholla ja erityisopettajalla ei ole omia erillisiä huonetiloja, esikoululaisille ei ole nykyisessä rakennuksessa tiloja ollenkaan. Nykyisessä ruokalarakennuksessa on joka tapauksessa ikkunaremontin & keittiötilojen saneerauksen tarve. Liikuntasalin ja ruokalan välinen avotila siivousvarastoiheen saataisiin uudisrakennuksen pinta-alaan mukaan ja kunnon hyötykäyttöön. Lapijoen koulu on kouluverkkosuunnitelman mukaan tulevaisuudessakin yksi kunnan kouluista, joten nämä tilat on vihdoin saatava toiminnallisemmiksi, turvallisemmiksi ja ajanmukaisemmiksi tulevia kouluvuosia varten. Pölynpoistojärjestelmän uusiminen teknisen työn tilaan. Tästä esitetty huomautuksia tilan tarkastusten yhteydessä. Poikien vessatilan uusiminen. Vessasta pisuaarit pois ja tilalle kopit. Nykyinen tila epähygieeninen ja liian avoin, ei yksityisyyttä Luokkahuoneisiin 1, 2 ja 7 uudet ovet & karmit	Ajoitus: 2027 (Tälle vuodelle 2027 on varattu jo 100 000€ suunnittelurahaa edellisen vuoden budjetin suunnitelmavuosien kohdalla.)
--	---

Muut kiinteistöt (ulkorakennukset): • Liikuntasalin oveen sähkölukko. Timmi-järjestelmän myötä salista voi nykyään varata yksittäisiä vuoroja. Jotta salivuorolaiset pääsevät sisään, tarvitaan avainkoodit, jotka ovat voimassa varattuna vain aikana. Nykyisiä avaimia ei ole riittävästi, sillä avaimia on edelleen palautuspyynnöistä huolimatta entisillä salinvuokraajilla, tästä seuraa turvallisuus-/ ilkivaltariski ja luvattoman käytön. mahdollisuus. • Liikuntasali-rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmän uusiminen & lämpötilan säätöjen toimivuuden parantaminen. Nykyinen ei ole riittävä tilan tuuletukseen. Lisäksi lämpötiloissa suuria vaihteluja, välillä liian kuumaa, välillä todella kylmää.	Ajoitus: 2027
Koulun ympäristö- ja piha-alueet: • Yksi hämähäkkikeinu lisää.	Ajoitus: 2027
Liikenne- ja muu turvallisuus:	Ajoitus:

Talousarvioehdotukset kiinteistöön liittyen taloussuunnitelmakaudelle 2028-2030:

Lapioen koulun saneeraukseen tarvittavat rakennuskulut (suunnittelurahaa on varattu jo investointiosuudessa vuodelle 2027, joten vuosille 2028-2030 seuraaville vuosille tarvitaan rahaa suunnitelman toteuttamiseen.)

Eurajoen yhteiskoulu ja lukio

Talousarvioehdotukset kiinteistöön liittyen vuodelle 2027:

Koulukiinteistö ja opetustilat: Saliin aggregaattiliitettä ylioppilaskirjoitusten turvaamiseksi Valvontakameroiden lisääminen ylempiin kerroksiin A-puolelle. Valvontakamerat lisäävät oppilaiden ja henkilökunnan turvallisuutta huomattavasti. Aula- ja käytävätilojen seinien paikkaus ja maalaus , A-puolen alakerrassa aulassa ja lasikäytävällä Liikuntasalin seinien paikkaaminen/korjaaminen	Ajoitus: Ennen kevään 2027 ylioppilaskirjoituksia eli tammi-helmikuussa Mahdollisimman pian Mahdollisimman pian Mahdollisimman pian
Muut kiinteistöt (ulkorakennukset):	Ajoitus:
Koulun ympäristö- ja piha-alueet:	Ajoitus:
Liikenne- ja muu turvallisuus: Selkeä kulku/polku monitoimihallille koululta; ojan ylitys turvallisemmaksi.	Ajoitus: Mahdollisimman pian

Talousarvioehdotukset kiinteistöön liittyen taloussuunnitelmakaudelle 2028-2030:

B-rakennuksen laajennuksen/uudisrakennuksen yhteydessä koulun piha-alueen elävöittäminen ja parantaminen

Talousarvioehdotukset kiinteistöön liittyen vuodelle 2027:

Koulukiinteistö ja opetustilat: Fy/Ke -luokan palovaroittimen vaihtaminen lämmöstä reagoivaksi kuten koulun tulityötilassakin. Nykyinen laukeaa esim. vesihöyrystä. Käytävillä oleviin palovaroittimiin kehikko, jotta esim. pipoa heittämällä varoitin ei laukeaisi. Palotarkastaja Kielinen ehdotti tätä ratkaisua. Sisäänkulkujen (B, C ja D) tuulikaapeissa palovaroittimen vaihtaminen lämpöön reagoiviin. Nyt kylmällä säällä sisäilman höyrystyminen aiheuttaa turhan hälytyksen.	Ajoitus:
Muut kiinteistöt (ulkorakennukset):	Ajoitus:
Koulun ympäristö- ja piha-alueet: Palloseinän siirto ja kahden uuden palloseinän tilaaminen hautausmaan reunalle. D-siiven päädyn aidan uusiminen	Ajoitus:
Liikenne- ja muu turvallisuus:	Ajoitus:

Talousarvioehdotukset kiinteistöön liittyen taloussuunnitelmakaudelle 2028-2030:

Nappikoulun edustalle köysipyramidi, korkeus 5 m. leveys 7m.

- Käytävien ja erityisesti luokkien väliseinien korjaaminen (irronnut tasoite luokkien takaseinissä sekä useiden kipsilevyruuvien kohdalla)
- Väliovien karmien ja karmilistojen uusinta / maalaus
- Sisäpihan rimalaudoituksen uusiminen
- Samalla kun laudoitus uusittaisiin, niin B-siiven ikkunoiden vaihto

Nappikoulun aidan uusinta väistötilojen poistuessa. Aidattua piha-aluetta pitäisi tällöin laajentaa.

Koulu / päiväkot: **Luvian yhtenäiskoulu, nappipiha/ Esiopetus**

Talousarvioehdotukset kiinteistöön liittyen vuodelle 2027:

Koulukiinteistö ja opetustilat:	Ajoitus:
Muut kiinteistöt (ulkorakennukset):	Ajoitus:
Koulun ympäristö- ja piha-alueet: Luvian yhtenäiskoulu, Nappipiha: • Uusi liukumäki/monitoimiväline (nykyinen turvallisuusriski ja vaarallinen lapsille, ehdottomasti uusittava pikaisesti!) • Tasapainokivet • Kiipeilyseinä • Palloseinä • Kiipeilyteline	Ajoitus: Mahdollisimman nopeasti
Liikenne- ja muu turvallisuus:	Ajoitus:

Talousarvioehdotukset kiinteistöön liittyen taloussuunnitelmakaudelle 2028-2030:

Päiväkot Käpylä

Talousarvioehdotukset kiinteistöön liittyen vuodelle 2027:

Koulukiinteistö ja opetustilat:	Ajoitus:
Muut kiinteistöt (ulkorakennukset):	Ajoitus:
Koulun ympäristö- ja piha-alueet:	Ajoitus:
Liikenne- ja muu turvallisuus:	Ajoitus:

Talousarvioehdotukset kiinteistöön liittyen taloussuunnitelmakaudelle 2028-2030:

Päiväkoti Majakka

Talousarvioehdotukset kiinteistöön liittyen vuodelle 2027:

Koulukiinteistö ja opetustilat:	Ajoitus:
Muut kiinteistöt (ulkorakennukset): Väliaikaisen aidan muuttaminen oikeaksi aidaksi. Aidan koloista on mahdollista päästä. Aita sijaitsee kerhohuoneen ja metsäpihan välillä. Aidan aloitus eri kohdasta (kerhohuoneen edessä olevan ”pimento”alueen poisto.	Ajoitus: Hetimit, kun mahdollista.
Koulun ympäristö- ja piha-alueet:	Ajoitus:
Liikenne- ja muu turvallisuus:	Ajoitus:

Talousarvioehdotukset kiinteistöön liittyen taloussuunnitelmakaudelle 2028-2030:

Päiväkoti: Päiväkoti Metsätähti

Talousarvioehdotukset kiinteistöön liittyen vuodelle 2027:

Koulukiinteistö ja opetustilat: - Hillat-Karpalot wc:n akustiikan parantaminen. Tila kaikuu edelleen valtavasti → äänieristystä. - Hillat-Karpalot ryhmien sisäeteiseen puuportti/väliseinä tilan rauhoittamiseksi.	Ajoitus:
Muut kiinteistöt (ulkorakennukset): - Kodan ikkunarimujen korjaus → monta on irti. - Kodan huuvan (savuhormin) alaspäin laskeminen vedon parantamiseksi. - Leikkimökin seinien pintakäsittely	Ajoitus:
Koulun ympäristö- ja piha-alueet: - Lasten toiveista ja ideoista poimittu: isompi hiekkalaatikko eskaripihalle → olisi varmasti helposti kasvatettavissa (tämä myös edellisessä) - Nurmikkoaluetta pihalle → pystyisikö toteuttamaan esim. siirtämällä/kasvattamalla aitaä jonkin matkaa Karpalot-Hillat pihan reunalla (tämä myös edellisessä)	Ajoitus:

• Vuorohoitopihan ja lipputankoaukion väliin portti (tämä myös edellisessä) • Huoltoporttien ja kiinnitysmekanismien korjaus → porttien välinen aukko on iso/antaa periksi.	
Liikenne- ja muu turvallisuus: • Saattoliikenteelle liikennemerkkit kulkusuunnasta.	Ajoitus:

Talousarvioehdotukset kiinteistöön liittyen taloussuunnitelmakaudelle 2028-2030: